

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	n-g	5,000	
				RAZEM	5,000
19	AW AW	Aktualizacja wizualizacji	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AL-01	Praca próbna - sprawdzenie współpracy z urządzeniami sterowanymi i monito-	szt		
d.1	0307-02	rowanymi	szt	2,000	
		2		RAZEM	2,000
21	AW AW	Szkolenie personelu	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	AW AW	Dokumentacja powykonawcza systemu	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000